



EPOLYGLAS S.A. DE C.V.

www.epolyglas.com ventas1@epolyglas.com

MELCHOR OCAMPO NO. 43
DELEG. MIGUEL HIDALGO

COL. ANAHUAC
CP 11320 MEXICO D.F.

TELS Y FAX. +(52) 5546-0452 5546-0073 5546-7309
5705-4836 5705-4961 5546-5675

1

HOJA DE SEGURIDAD:

Nombre Comercial: ADHESIVO EPOXICO MPT A106

Sección I.- Información de los Componentes

Frasco No. 1- Resina Epoxica basada en Bisfenol "A" y epicloridrina.- formada con diluyentes reactivos de la misma familia y cargas minerales inertes., Color Beige grisaseo

Frasco No. 2 Endurecedor Poliamídico con cargas minerales sin diluyentes, pigmentos minerales, color beige claro.

Frasco No. 2 Acelerador poliamídico.

Sección II.- Información Física

Gravedad Específica:	1.6
Solubilidad en Agua:	Insoluble
Apariencia y Olor:	Parte Resina sin olor Parte Endurecedor ligeramente amoniacal

Sección III.- Información sobre peligros de incendio

Punto de ebullición (en grados C°)	Arriba de los 200°C
Limites de flamabilidad	No aplica
Medio de Extinción	En caso de incendio usar espuma CO ₂ y sustancias químicas secas.

Sección IV.- Información sobre Radioactividad.

Estabilidad:	No existe ninguna condición que pueda generar su inestabilidad.
--------------	---

Polimerización Peligrosa: No Ocurre.

Sección V.- Información sobre posibles daños para la salud.

Contacto con la piel

Daño agudo: Irritación pasajera

Daño Crónico: No se conoce

Contacto con los ojos

Daño agudo Poca probabilidad de que suceda pero si llegara a ocurrir se debe de observar al individuo y si se desarrolla algún tipo de síntoma, consulte a su medico ya que podría ocurrir una irritación temporal.

Sección VI.- Información sobre el manejo del Producto,

Al efectuar la mezcla de los componentes hacerlo adecuadamente, primero premezclar cada uno por separado, posteriormente mezclar el frasco No. 2 y de inmediato agregar el frasco No. 3 mezclar perfectamente los componentes hasta lograr una mezcla homogénea.

Al hacer la aplicación: Al tener la mezcla homogénea aplicar con brocha sobre el embobinado.

Limpieza del Área: Usar alcohol Industrial para limpiar el equipo y la herramienta sin problema, las manos con agua y jabón.

Ropa de trabajo: Use ropa holgada y de manera larga evitando el salpicado en algún caso del cuerpo del usuario.

Sección VII.- Protección del medio ambiente.

Utilizar equipo adecuado de seguridad, no se requiere ninguno en especial.

Método para el desecho de desperdicios:

El predeterminado que cumpla con los reglamentos locales y estatales.

Sección VII Precauciones Especiales standards for manufacturing shot chamber

Precauciones especiales en su manejo y almacenamiento.

Estando almacenado en lugar fresco, seco y a la sombra, no se requiere de ninguna precaución en particular.

Clasificación: No Peligroso
Numero de Identificación Reactividad 0
Incendio: 1
Toxicidad: 2



Información adicional Ninguna



Dirección Técnica .
EPOLYGLAS SA DE C V

Revisión Mayo 2012.